




製品紹介

コンパクトタイプの乾式バリ取機ハンドリングバートルです。



誰でも簡単に安全にバリ取り作業が出来ます。
必要なところだけのバリ取りもOK！

外周だけでなく
穴部やスリット部
もバリ取り可能



内側外側両方の
バリ取りが可能



詳しくはホームページ <http://burrto.jp/> をご覧頂くか、販売店へ資料請求願います。

展示会情報

不慣れながらバートルについて学会発表してきました

ABTEC 2009
2009年度砥粒加工学会学術講演会

2009年9月2日(水)～9月4日(金)に開催されました2009年度砥粒加工学会学術講演会にて講演と展示をいたしました。



関西機械要素技術展

バリ取り・表面仕上げ フェア

昨年よりも多くのお客様にお越しいただきました。ありがとうございました。

2009年10月7日(水)～10月9日(金)に開催されました第12回関西機械要素技術展に出展いたしました。

会場来場者数(会期合計) 31,373人(主催者発表)
当ブース来場者数(会期合計) 約400人(当社調べ)



MF-Tokyo2009
プレス・板金・フォーミング展

初回の展示会ながら当ブースも大盛況でした。ありがとうございました。

2009年10月14日(水)～10月17日(土)に開催されましたMF-Tokyo2009 プレス・板金・フォーミング展に出展いたしました。

会場来場者数(会期合計) 27,162人(主催者発表)
当ブース来場者数(会期合計) 約800人(当社調べ)





各会場ともに多数の方に来場頂き、無事終了することができました。ご来場ありがとうございました。

バリ取り広場

ご存知でしたか？バリの処理がJISで規格化されています。
製図では右図のような記号を使用します。

JISの規格解説の中ではバリはエッジの一種として扱われています、またその中でエッジはかどのエッジと隅のエッジに分けて公差が決められていて寸法許容差によりA級・B級・C級に等級分けもされています。



いままで感覚的に行なわれてきたバリ取りの良否判断もこの規格で明確化されるのでしょうか。
興味を持たれた方、一度JIS規格を見てみませんか？

B0721 機械加工部品のエッジ品質及びその等級

引用規格
B0021、B0024、B0031、B0051、B0601

ご質問等ございましたら、下記をご利用頂き各販売代理店へご質問・お問い合わせください。

お問い合わせ Fax フォーム

お客様会社名 _____ ご担当様氏名 _____

お客様ご住所 〒 _____

お客様電話番号 _____ お客様 Fax 番号 _____

お客様 mail アドレス _____

お問い合わせ内容 _____

販売代理店一覧

- 東日本地区担当 株式会社アシスト [URL:http://jp-assist.com](http://jp-assist.com)
埼玉県鶴ヶ島市脚折 1822-1 TEL049-271-6877 FAX049-271-6876
- 中部地区担当 株式会社マツノシステム [URL:http://www.matsuno-system.co.jp/](http://www.matsuno-system.co.jp/)
愛知県江南市高屋町八幡 120 TEL0587-54-0255 FAX0587-54-0038
- 九州地区担当 サーブ株式会社 [URL:http://www.serve-jp.com](http://www.serve-jp.com)
北九州市小倉南区田原新町 3-3-1 TEL093-471-2040 FAX093-471-2622

バートルNEWSは季刊にて発刊予定です。次刊も宜しくお願い致します。

2009年11月発行

発行元： 製造元



三光産業株式会社 〒350-0414 埼玉県入間郡越生町越生東 3-11-2

URL:http://burrtol.jp/ TEL 049-292-3232 FAX 049-292-3235

(株)アシスト Fax 049-271-6876 / マツノシステム(株)Fax 0587-54-0038 / サーブ(株)Fax 093-471-2622